

#### REFERAT

Privind verificarea tehnică, exigență Af a proiectului:

#### STUDIU GEOTEHNIC

#### "MODERNIZARE ȘI REABILITAREA DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 150 CHESAU – PALATCA, KM 44+800 – KM 48+800"

##### 1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: SC NV CONSTRUCT SRL  
Beneficiar: JUDEȚUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
Amplasament: DJ 150 CHESAU – PALATCA, KM 44+800 – KM 48+800  
Data prezentării la verificare: Ianuarie.2020  
Faza de proiectare: SG.

##### 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției: " MODERNIZARE ȘI REABILITAREA DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 150 CHESAU – PALATCA, KM 44+800 – KM 48+800" amplasată pe DJ 150 Chesa – Palatca, km 44+800 – km 48+800.

În vederea identificării stratificației terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici geotehnice ale straturilor de pământ, a nivelului apei subterane, pe amplasament au fost executate 9 foraje geotehnice. Apa subterană nu a fost interceptată în lucrările executate.

La suprafața terenului apare un strat de argilă nisipoasă cafenie, tare, urmat de un strat de argilă gălbui cu intercalări albicioase, tare. Următorul strat interceptat a fost cel de nisip argilos, maroniu.

Fundarea se va face pe straturile de argilă nisipoasă, argilă prăfoasă, nisip argilos, la adâncimea minimă de fundare  $D_f \text{min} = -1.00\text{m}$  de la nivelul terenului natural, având presiunea convențională de bază:

$$p_{\text{conv.bază}} = 250 \text{ kPa.}$$

Valoarea presiunii convenționale se va corecta în conformitate cu prevederile NP112-04.

Verificarea finală a capacitații portante a terenului se face conform SR EN 1997-1; valoarea coeficienților parțiali de siguranță se alege conform SR EN 1997-1.

Amplasamentul de încadrează în categoria geotecnică 1, risc geotecnic redus (conform NP074-2014).

##### 3. Documente ce se prezintă la verificare:

- studiu geotecnic;
- coloane stratigrafice;
- plan de situație.

##### 4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător din punct de vedere al exigenței urmărite și al fazei de proiectare specificate.

##### 5. Observații: nu sunt.

Am primit 1 exemplar  
Beneficiar,

Am predat 1 exemplar  
Verificator tehnic atestat:  
dr.ing. Vasile FARCAȘ



Beneficiar:

**JUDETUL CLUJ prin  
Consiliul Judetean Cluj**

Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr.106, jud. Cluj  
Tel.: 0372-640.060; Fax: 0372-640.040

Proiectant General:



**nv construct**

INFRASTRUCTURE DESIGN

S.C.NV Construct S.R.L.

[www.nvconstruct.ro](http://www.nvconstruct.ro)

## **FOAIE DE PREZENTARE**

Denumirea lucrării:

**"MODERNIZARE SI REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:**

**DJ 150 Chesau - Palatca, km 44+800 – km 48+800"**

Beneficiar: **JUDETUL CLUJ prin Consiliul Judetean Cluj**

Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, judet Cluj

Proiectant : **S.C. NV CONSTRUCT S.R.L., Cluj-Napoca**

Nr. Proiect: **471.2/2019**

Faza: **Studiu geotehnic**



**Decembrie 2019**



certificat ISO 9001, 14001, 18001

PROIECTANT GENERAL:



SC NV Construct SRL  
www.nvconstruct.ro

LOT 03

**"MODERNIZARE SI REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE:**  
**DJ 150 CHESAU - PĂLATCA, KM 44+800 – KM 48+800"**

**STUDIU GEOTEHNIC**



Beneficiar:

**JUDETUL CLUJ prin Consiliul Judetean Cluj,**

Nr. Proiect : 471.2/ 2019  
Decembrie 2019

Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, judet Cluj  
Telefon: 0372-640.060; fax: 0372-640.040

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesau – Palatca, km 44+800 – km 48+800”  STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor- Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 i

## CUPRINS

<b>DOCUMENTE DE REFERINȚĂ .....</b>	<b>ii</b>
<b>1 INTRODUCERE.....</b>	<b>1</b>
1.1 Scopul studiului geotehnic.....	1
1.2 Denumirea Obiectivului de Investiții.....	1
1.3 Ordonator principal de credite/investitor.....	1
1.4 Ordonator de credite (secundar/tertiar) .....	1
1.5 Beneficiarul Investiției.....	1
1.6 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie .....	1
1.7 Încadrarea preliminară în categoria geotehnică.....	2
<b>2 DATE DE INTERES GENERAL .....</b>	<b>2</b>
2.1 Geomorfologia și geologia regiunii .....	2
2.2 Repere climatice și hidrologice .....	4
2.3 Adâncimea de îngheț.....	4
2.4 Zonalitate seismică.....	4
2.5 Istorul antecedentelor terenului.....	6
2.6 Vecinătăți.....	6
2.7 Încadrarea obiectivului în zone de risc .....	6
<b>3 REZULTATELE CERCETĂRII GEOTEHNICE DE TEREN.....</b>	<b>8</b>
3.1 Metodologia de lucru .....	8
3.2 Intervalele de timp în care s-a desfășurat activitatea.....	8
3.3 Analiză preliminară .....	9
3.4 Prospectiune geotehnică prin foraje .....	9
3.5 Nivelul apei subterane .....	13
<b>4 EVALUARE GEOTEHNICĂ.....</b>	<b>13</b>
4.1 Încadrarea în categoria geotehnică .....	13
4.2 Evaluarea presiunii convenționale și a parametrilor fizici .....	14
4.3 Stabilitatea generală și locală.....	14
4.4 Valori de calcul ale modulului de elasticitate dinamic pentru terenul de fundare .....	14
4.5 Valori de calcul ale coeficientului lui Poisson pentru terenul de fundare .....	15
4.6 Regim hidrologic.....	15
4.7 Tip climatic .....	15
4.8 Materiale pentru terasamente.....	15
<b>5 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.....</b>	<b>15</b>
5.1 Concluzii.....	15
5.2 Recomandări .....	16
5.3 Limitări ale studiului.....	16



Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesău – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 ii

## DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### Reglementări tehnice:

1. Normativ privind documentele geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2004
2. Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125-2010
3. Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari, indicativ NP 126-2010
4. Cod de proiectare seismică-Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100/1-2013
5. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide (Metoda analitică), indicativ PD 177-2001
6. Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive, indicativ GT 067 - 2014

### Standarde:

1. SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică Partea 1: Reguli generale
2. SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică Partea 1: Reguli generale. Anexa națională
3. SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului
4. SR EN 1997-2:2007/NB 2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Anexa națională
5. SR EN 1997-2:2007/AC:2010 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului
6. SR EN ISO 22475-1:2007 Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurări a apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru execuție
7. SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurări a apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme și personal
8. SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurări a apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformității firmelor și personalului de către o terță parte

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesau – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor- Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 iii

9. SR EN ISO 14688-1:2004 Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Parte 1: Identificare și descriere
10. SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Parte 2: Principii pentru o clasificare
11. SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Parte 2: Principii pentru o clasificare
12. SR EN ISO 22476-2:2006 Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercarea de penetrare dinamică
13. SR EN ISO 22476-2:2006/A1:2012 Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercarea de penetrare dinamică
14. SR EN ISO 22476-3:2006 Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: Încercarea de penetrare standard
15. SR EN ISO 22476-3:2006/A1:2012 Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: Încercarea de penetrare standard
16. STAS 1243/3-87 Teren de fundare. Cercetare prin sondaje deschise
17. STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri
18. STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții generale de calitate

Observații

-

Intocmit

Rev

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800” STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.: 471.2/2019	Data: 12.2019
	Intocmit: Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina: 471.2/01/SG/W/003 1

## 1 INTRODUCERE

### 1.1 Scopul studiului geotehnic

Prezentul studiu se întocmește, la cererea proiectantului. În acest sens vor fi evaluate condițiile geotehnice pentru calculul terenului de fundare și dimensionarea fundațiilor. Studiul geotehnic se execută pentru proiect în fază unică, conform planului de situație pus la dispoziție de proiectant.

### 1.2 Denumirea Obiectivului de Investiții

„MODERNIZARE SI REABILITAREA DRUMURILOR JUDETENE: DJ 150 CHESAÚ - PĂLATCA, KM 44+800 – KM 48+800”

### 1.3 Ordonator principal de credite/investitor

JUDETUL CLUJ prin Consiliul Judetean Cluj,  
 Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, judet Cluj  
 Telefon: 0372-640.060; fax: 0372-640.040

### 1.4 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

### 1.5 Beneficiarul Investiției

JUDETUL CLUJ prin Consiliul Judetean Cluj,  
 Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, judet Cluj  
 Telefon: 0372-640.060; fax: 0372-640.040

### 1.6 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant general:

**S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.**

| J12/1520/2006; C.I.F. RO18639415 | tel./fax. +40 264 460054 |

| Romania – Cluj-Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8 |

| e-mail: office@nvconstruct.ro |

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesau – Palatca, km 44+800 – km 48+800”	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
	STUDIU GEOTEHNIC	Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 2

## 1.7 Încadrarea preliminară în categoria geotehnică

Obiectivul vizat este modernizarea și reabilitarea unor drumuri județene este amplasate în intravilanul și extravilanul comunelor Mociu și Pălatca (conform planului de încadrare), din județul Cluj. Acestea se încadrează în clasa a treia de importanță conform Codului de proiectare CRO-2012, respectiv Codului P100-1/2013.

În vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la următoarele condiții de teren:

Factorii de avut în vedere	Descriere	Punctaj
Condiții de teren	Terenuri bune	2
Apa subterană	Fără epuișamente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Seism	$a_g = 0.10 \text{ g}$	1
Riscul geotehnic	<b>Reduc</b>	8
Categoria geotehnică		1

## 2 DATE DE INTERES GENERAL

### 2.1 Geomorfologia și geologia regiunii

Traseul drumului județean care face obiectul prezentului proiect se află în Depresiunea Transilvaniei. Amplasamentul studiat este situat pe teritoriul administrativ al comunelor Mociu și Pălatca. Sectorul de drum supus modernizare începe de la km 44+800, și se termină la km 48+800.

După harta geologică 1:200 000, geologia regiunii este următoarea:

**Tortonian (to) (Badenian).** Cuprinde 3 orizonturi: cel inferior reprezentat de tuful de Dej, mediu reprezentat de faciesul cu sare (Formațiunea de Ocna Dejului) și faciesul marnos cu gipsuri (Formațiunea de Cheia) și un orizont superior, denumit faciesul cu *Spiraliscu* intercalări de tufuri dacitice (Tuful de Borșa-Apahida).


**Buglovian (bg).** (Buglovianul împreună cu Volhinian și Bessarabian formează **Sarmățianul**). Buglovianul inferior cuprinde o serie marnoasă, are în acoperiș tuful de Iclod, iar la mijloc un tuf dacitic; buglovianul superior este alcătuit dintr-o serie de marne cu interclalații nisipoase cu concrețiuni. Convențional Buglovianul se încheie cu Tuful de Ghiriș.

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800“ STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 3

**Volhinian-Bessarabian (vh-bs).** În vestul dealului Feleac, pe lângă gresiile cu concrețiuni apar bolovanișuri, pietrișuri dar și intercalății de argile nisipoase, seria având un caracter transgresiv fiind cunoscută sub ca Formațunea de Feleac.

**Pleistocen (qp<sub>2</sub>, qp<sub>3</sub>).** Pleistocenul mediu cuprinde depozitele terasei vechi reprezentate prin nisipuri și pietrișuri cu o grosime de 1-4 m. Pleistocenul superior cuprinde depozitele terasei înalte (qp<sub>13</sub>) formate din pietrișuri și nisipuri cu o grosime de 1-5 m, depozitele terasei superioare (qp<sub>23</sub>) alcătuite din nisipuri cu pietrișuri cu o grosime de 1-7 m și depozitele terasei inferioare (qp<sub>33</sub>) formate din nisipuri și pietrișuri cu o grosime de 1-7 m.

	Observații
Data	
Intocmit	
Rev	



qb	Nisipuri , pietrișuri
qp <sub>3</sub>	Nisipuri , pietrișuri
qp <sub>3</sub>	Nisipuri , pietrișuri
qp <sub>1</sub>	Nisipuri , pietrișuri
qp <sub>2</sub>	Nisipuri , pietrișuri
qp	Pietrișuri , bolovanișuri
pn	Argile marinoase,nisipuri
vnbs	Morne,nisipuri , pietrișuri
ta	Marne,tufuri
lo	Argile marinoase,gresii , sare,tufuri
le	Conglomerate,gresii,argile marinoase {strate de Hida}
bd	Gresii,argile marinoase {strate de Corv și strate de Chechiș}
ch-ag	Conglomerate, nisipuri,gresii,morne {strate de Valea Almașului, strate de Cetate, strate de Zimbor,strate de Sînmihai}
ch-bd	Gresii,morne-argile {strate de Buzău}
ag	Argile,nisipuri,gresii , marno-calcare bituminoase {strate de Tihu, strate de Buzău, strate de Ilieanda}
mp	Morne,pisturi carbuncioase,colcare {strate de Mero,colcar de Hida, strate de Curtuius, strate de Ciclomani}
tr	

Figura 1: Harta geologică a regiunii studiate. Scara 1:200 000 to – Tortonian (Badenian) bg - Buglovian, vh-bs - Volhynian - Bessarabian, qp - Pleistocen).

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Pălatca, km 44+800 – km 48+800”	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
	STUDIU GEOTEHNIC	Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 4

## **2.2 Repere climatice și hidrologice**

**Clima.** Comuna Pălatca se încadrează în sectorul cu climă temperat-continențală. Următoarele aspecte de ordin climatic trebuie cunoscute atunci când se proiectează o construcție:

- **Ploi maxime:** conform STAS/940-73 Ploi maxime se încadrează în „zona 16”;
- **Încărcări date de zăpadă:** în conformitate cu „Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se încadrează în „zona 1.5” a valorii caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol  $s_k$  (interval de recurență IMR = 50 ani);
- **Încărcări date de vânt:** valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului pentru zona de studiu,  $q_b$  în kPa, având IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform „Codului de proiectare, Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012;
- **Temperatura medie anuală:** ~8.3°C;
- **Precipitații:** ~663mm/an;

## **2.3 Adâncimea de îngheț**


Conform STAS 6054/77 aceasta este de 90-100 cm.

## **2.4 Zonalitate seismică**


Valoarea de vârf a accelerării terenului, pentru proiectare este  $a_g = 0.10$  g (Fig. 2) și valoarea perioadei de colț,  $T_c = 0.7$  sec (cod P100/1-2013) (Fig. 3), unde  $a_g$  reprezintă accelerăția terenului pentru proiectare pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 de ani și 20% probabilitatea de depășire în 50 de ani în zona studiată iar  $T_c$  reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de accelerări absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative și se exprimă în secunde.

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800”  
 STUDIU GEOTEHNIC

Nr. Pr.: 471.2/2019 | Data: 12.2019  
 Intocmit: Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy | Pagina: 471.2/01/SG/W/003  
 5



**Figura 2:** Zonarea valorilor de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare  $a_g$  cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani



**Figura 3:** Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț),  $T_c$  a spectrului de răspuns

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Pălatca, km 44+800 – km 48+800“ STUDIU GEOTEHNIC		Nr. Pr.: 471.2/2019	Data: 12.2019
Intocmit: Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy		Pagina: 471.2/01/SG/W/003	6




Figura 4: Spectrele normalizate de răspuns elastic ale accelerării absolute pentru fracțiunea din amortizarea critică  $\xi = 5\%$  în condițiile seismice și de teren din România

## 2.5 Istoricul antecedentelor terenului

Nu se cunosc. Drumul este în prezent parțial pietruit.

## 2.6 Vecinătăți


Drumul județean se dezvoltă pe o zonă de munte de-a lungul Vaii Ierii, dar nu are diferențe foarte mari de declivitate, traseul fiind sinuos, apărând generalizat profilul mixt și cel de rambleu de mici dimensiuni, suprafața fiind pietruită.

## 2.7 Încadrarea obiectivului în zone de risc

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a, zone de risc natural, publicată în M.O. nr 726/2001) pentru amplasamentul situat în apropiere de Pălatca, se știu următoarele:


- **Cutremurile de pământ** - în conformitate cu anexa nr. 1, Comuna Pălatca, se încadrează în zona cu intensitatea seismică pe scara MSK **6**, cu o perioadă de revenire de cca. 100 ani (conf. SR 11100/1-92) (Fig. 5).

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800”  STUDIU GEOTEHNIC		Nr. Pr.: 471.2/2019	Data: 12.2019
Intocmit: Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy		Pagina: 471.2/01/SG/W/003	7



**Figura 5:** Planul de amenajare a teritoriului național secțiunea a V-a – Zone de risc natural: Cutremure de pământ

- **Inundații** - în conformitate cu anexa nr. 4a, Comuna Pălatca, se încadrează în zona cu risc de inundații datorate revărsării unui curs de apă.(Fig. 6).



**Figura 6:** Planul de amenajare a teritoriului național secțiunea a V-a – Inundații

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC		Nr. Pr.: 471.2/2019	Data: 12.2019
Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina: 471.2/01/SG/W/003 8	

- **Alunecări de teren** - în conformitate cu anexa nr. 6, Comuna Pălatca se încadrează în zona cu potențial mediu de alunecare (Fig. 7).




Figura 7: Planul de amenajare a teritoriului național secțiunea a V-a – Alunecări de teren, anexa 6

### 3 REZULTATELE CERCETĂRII GEOTEHNICE DE TEREN

#### 3.1 Metodologia de lucru

Prezenta lucrare a fost realizată în mai multe etape după cum urmează: documentare asupra amplasamentului; investigație preliminară; realizarea forajelor; stabilirea nivelului hidrostatic; interpretarea rezultatelor și elaborarea studiului geotehnic după normele în vigoare.


#### 3.2 Intervalle de timp în care s-a desfășurat activitatea

Au fost executate 9 foraje în data de 20.11. 2019. Studiul geotehnic a fost elaborat în 20.12. 2019.

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC		Nr. Pr.: 471.2/2019	Data: 12.2019
Intocmit: Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy		Pagina: 471.2/01/SG/W/003 9	

### **3.3 Analiză preliminară**

Analiza preliminară a presupus identificarea și studiul în teren a succesiunii geologice din arealul amplasamentului urmată de localizarea punctelor de foraj. Amplasamentul cercetat este situat în apropiere de Comuna Pălatca, județul Cluj. (Fig 8, Anexe).



**Figura 8:** Localizarea amplasamentului și planul de situație

### **3.4 Prospectiune geotecnică prin foraje**

La cererea proiectantului, lucrările de cercetare geotecnică ale terenurilor din amplasament au constat în executarea a 9 foraje (F1 – F9) până la adâncimea maximă de 2.00 m, cu utilajul din figura 9.



**Figura 9:** Penetrometru Hydra Geo Easy

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 10

Stratificația terenului:

**Forajul F1:**

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 0.40 m → Pietriș cu nisip, mediu îndesat (1) **F1P1**
- ❖ 0.40 - 0.60 m → Argilă nisipoasă cafenie, tare (2) **F1P2**
- ❖ 0.60 - 1.00 m → Argilă prăfoasă cu lentile de nisip, gri-gălbui, tare (3) **F1P3**



**Figura 10:** Stratificația forajului F1

**Forajul F2:**

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 1.20 m → Argilă nisipoasă, maroniu deschis, tare (1) **F2P1**
- ❖ 1.20 - 2.00 m → Argilă maronie, cu intercalății negre și gălbui, tare (2) **F2P2**



**Figura 11:** Stratificația forajului F2

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 11

### Forajul F3:

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 0.10 m → Argilă maronie, tare, casantă (1)
- ❖ 0.10 - 1.20 m → Argilă cenușie, în alternanță cu nisip gălbui, tare (2,3) **F3P1, F3P2**
- ❖ 1.20 - 2.00 m → Argilă cenușie, cu intercalații maronii, tare (4) **F3P3**



Figura 12: Stratificația forajului F3

### Forajul F4:

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 2.00 m → Argilă nisipoasă cafenie, cu resturi vegetale și intercalații carbonatice, tare (1) **F4P1, F4P2**



Figura 13: Stratificația forajului F4

### Forajul F5:

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 0.15 m → Argilă nisipoasă cafenie, cu resturi vegetale (1) **F5P1**
- ❖ 0.15 - 1.20 m → Argilă nisipoasă, maronie, tare (2) **F5P2**
- ❖ 1.20 - 2.00 m → Argilă nisipoasă, tare (3) **F5P3**

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesau – Palatca, km 44+800 – km 48+800“	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
	STUDIU GEOTEHNIC	Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 12



**Figura 14:** Stratificația forajului F5

**Forajul F6:**

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 0.50 m → Argilă nisipoasă, maronie, tare (1) **F6P1**
- ❖ 0.50 - 0.70 m → Praj argilos cu nisip (2) **F6P2**
- ❖ 0.70 - 1.00 m → Argilă gălbuie, cu intercalări albe, tare (3) **F6P3**
- ❖ 1.00 - 2.00 m → Nisip argilos, maroniu (4)



**Figura 15:** Stratificația forajului F6

**Forajul F7:**

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 2.00 m → Argilă nisipoasă, cafenie, tare (1) **F7P1**



**Figura 16:** Stratificația forajului F7

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesau – Palatca, km 44+800 – km 48+800“ STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 13

### Forajul F8:

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 1.00 m → Argilă nisipoasă, cafenie, tare (1)

#### F8P1, F8P2



Figura 17: Stratificația forajului F8

### Forajul F9:

- ❖ 0.00 (față de cota terenului natural) - 0.20 m → Pietriș îndesat (1) F9P1
- ❖ 0.20 - 0.80 m → Argilă nisipoasă, maronie, tare (2) F9P2
- ❖ 0.40 - 1.00 m → Argilă nisipoasă, negricioasă, tare (3) F9P3

### 3.5 Nivelul apei subterane

Apa subterană nu a fost interceptată în cadrul lucrărilor de foraj.

## 4 EVALUARE GEOTEHNICĂ

### 4.1 Încadrarea în categoria geotehnică

Terenul de fundare, constând din **argilă nisipoasă, argilă prăfoasă, nisip argilos** fost încadrat la un teren bun de fundare (Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 2 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa subterană nu a fost interceptată în cadrul lucrărilor de foraj. Punctajul specific va fi aferent lucrărilor fără epuiamente, 1.

Importanța construcției este încadrată în clasa III, fiind normală și având un punctaj specific 3.

Vecinătățile construcției nu prezintă nici un risc prin execuția noii construcții, deci punctajul specific va fi 1.

Accelerarea terenului este  $a_g=0.10$  g și în consecință punctajul specific va fi 1.

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú – Palatca, km 44+800 – km 48+800“ STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.: 471.2/2019 Intocmit: Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Data: 12.2019 Pagina: 471.2/01/SG/W/003 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Punctajul final privind încadrarea lucrării într-o categorie geotehnică, respectiv risc geotehnic este 8, deci rezultă **categoria geotehnică 1** și un **risc geotehnic redus**.

Factorii de avut în vedere	Descriere	Punctaj
Condiții de teren	Terenuri bune	2
Apa subterană	Fără epuiamente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Seism	$a_g=0.10\text{ g}$	1
Riscul geotehnic	<b>Redus</b>	8
Categoria geotehnică		1

Încadrarea s-a făcut conform *Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții*, indicativ NP 074 – 2014.

#### **4.2 Evaluarea presiunii convenționale și a parametrilor fizici**

- ❖ Pentru **straturile de straturile de argilă nisipoasă, argilă și nisip argilos** presiunea convențională de bază poate fi considerată 250 kPa (conform, NP 112:2014 *Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă*, Anexa D, Tabel D.4).

Pentru corecțiile presiunii în funcție de lățimea fundației ( $C_B > 1,0\text{ m}$ ), respectiv corecția de adâncime ( $C_D$ , pentru  $D_f \leq 2,0\text{ m}$ ) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Adâncimea minimă de fundare pentru amplasament este:  $D_{f\min} > 1.00\text{ m}$ .

#### **4.3 Stabilitatea generală și locală**

Amplasamentul nu prezintă probleme de stabilitate.

#### **4.4 Valori de calcul ale modulului de elasticitate dinamic pentru terenul de fundare**

$E_p = 65\text{ MPa}$  - pentru tipul de pământ P3 – nisip argilos (conform PD 177-2001)

$E_p = 70\text{ MPa}$  - pentru tipul de pământ P5 – argilă, argilă nisipoasă (conform PD 177-2001)

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesau – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 15

Inlocnit	Data	Observații
Rev.		

#### **4.5 Valori de calcul ale coeficientului lui Poisson pentru terenul de fundare**

- μ = 0,30 MPa - pentru tipul de pământ P3 – nisip argilos (conform PD 177-2001)
- μ = 0,42 MPa - pentru tipul de pământ P5 – argilă, argilă nisipoasă (conform PD 177-2001)

#### **4.6 Regim hidrologic**

Regimul hidrologic al amplasamentului este 2b (conform PD 177-2001).

#### **4.7 Tip climatic**

Tipul climatic al amplasamentului este I (conform PD 177-2001).

#### **4.8 Materiale pentru terasamente**

Calitatea materialului pentru terasamente este mediocră (4b) (conform STAS 2914-84).

### **5 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI**

#### **5.1 Concluzii**

- ❖ Obiectivul temei de cercetare este modernizarea unor străzi aflate pe teritoriul administrativ al comunelor Mociu și Pălatca, în apropiere de Comuna Pălatca.
- ❖ Prezenta documentație tehnică a fost elaborată pentru a fi folosită de către beneficiarul lucrării la îmbunatațirea stării tehnice a drumului județean DJ150, în lungime totală de **L = 4000 m** prin modernizarea structurii rutiere și realizarea unui sistem eficient de drenare a apelor pluviale.
- ❖ În scopul determinării naturii și parametrilor geotehnici ai terenului necesari calculului de fundare, precum și a prezenței apei subterane, s-a executat 9 foraje geotehnice (F1 – F9) cu adâncimea maximă de 2.00 m.
- ❖ Pământurile interceptate sunt reprezentate de straturi de piatră concasată cu nisip și pietriș, argilă nisipoasă, argilă, nisip argilos, praf argilos.
- ❖ Apa subterană nu a fost interceptată în cadrul lucrărilor de foraj.
- ❖ Fundațiile construite se vor încastra în stratele de argilă, iar adâncimea minimă de fundare pentru amplasament este: **D<sub>fmin</sub>>1.00 m**. Fundațiile trebuie să fie capabile să preia tasările terenului de

Proiect:	„Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesau – Palatca, km 44+800 – km 48+800“  STUDIU GEOTEHNIC	Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
		Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 16

fundare (terenul poate suferi tasări din greutatea construcției dar și în urma rearanjării particulelor provocate de vibrații).

- ❖ Presiunea convențională a stratelor de **argilă** este de **250 kPa**.

## 5.2 Recomandări

- ❖ Se recomandă folosirea sprijinirii săpăturii cu elemente calculate atunci când sunt necesare excavații adânci sau când condițiile din vecinătatea excavației nu permit desfășurarea taluzului. Terenul din jurul excavației nu trebuie să fie afectat de încărcări sau vibrații. Materialul excavat trebuie depozitat la minim 5,0 m de limita excavației. Proiectarea excavațiilor trebuie să fie conform specificațiilor tehnice prevăzute în normativul de proiectare indicativ **NP 120/2006**.
- ❖ Se va ține cont de deformațiile pe care le poate comporta terenul. Acestea nu trebuie să depășească limita admisibilă pentru tipul de construcție.
- ❖ La executarea săpăturilor se va ține cont de nivelul hidrostatic. Dacă este cazul se vor avea în vedere lucrări de epuizamente pentru a asigura pe cât posibil executarea pe uscat a săpăturilor și turnarea betoanelor.
- ❖ Executarea săpăturilor pentru realizarea fundațiilor se va face cu respectarea măsurilor din Normativul pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale **C169-88**.
- ❖ Se recomandă direcționarea apei care stagnează pe amplasament spre circuitul de canalizare prin construirea unor rigole sau unor șanțuri.
- ❖ Fundația trebuie să fie alcătuită astfel încât să aibă capacitatea de a transmite și repartiza uniform și în deplină siguranță efortul la care este supusă de către partea de suprastructură (construcția superioară).
- ❖ Verificarea compactării terasamentelor se va face conform **GT067/2014**

## 5.3 Limitări ale studiului

Concluziile și recomandările nu reflectă variații ale condițiilor subterane care ar putea să existe în zonele intermediere dintre locațiile forajelor sau în zonele neexplorate ale amplasamentului. Nu ne asumăm responsabilitatea condițiilor nefavorabile de teren apărute ca urmare a modificării planului de situație prezentat la preluarea prezentei lucrări.

Proiect: „Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ150 Chesaú –  
 Palatca, km 44+800 – km 48+800”  
 STUDIU GEOTEHNIC

Nr. Pr.:	471.2/2019	Data:	12.2019
Intocmit:	Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy	Pagina:	471.2/01/SG/W/003 17

**Notă:** Conform normativului privind disciplina în timpul executării săpăturilor pentru fundații, inginerul geolog va fi solicitat în șantier pentru recepționarea terenului de fundare. Nerecepționarea terenului de fundare degrevează inginerul geolog de orice răspundere.

Data

12.2019

Întocmit,

Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy



Rev	Intocmit	Data	Observații

**AMPLASAMENT**  
Localitatea Palaica, Comuna Palaica, judetul Cluj - Foraj 1

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, judetul Cluj - Foraj 1  
(-2.00)m

Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy  
Intocmit



EISA SINNETICA A FORA JULIUS GEOGRAPHICUS E2

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, judetul Cluj - Foraj 2  
(-2,00)m

Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy

Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy

Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy



ADANCIIMEA	GROSIME STRAT	NIVELUL APĂI	SUBSTRANE	DESCREREA STRATULUI	INTERVAL DE PROBĂ	NUMAR PROBĂ	DENUMIREA PROBĂI (SR EN 14688)	PROBA	GRANULOZITATE			CARACTERISTICI FIZICE							FORTECARE	DPSH-B																						
									Cu= d60	Cu= d10	Pretis [G]	Nisip [Sai]	Pretis [Sai]	Argila [Cl]	(SR EN 1997-2)	Cu= d60	w	w <sub>L</sub>	w <sub>P</sub>	I <sub>P</sub>	I <sub>C</sub>	Y	Y <sub>d</sub>	n	c	Sr	U <sub>L</sub>	u	v <sub>200</sub>	v <sub>30</sub>	Tensiune de lovitură pe 20 cm <sup>2</sup>	N 20										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35								
0,10	0,10	1																																								
1,00			2																																							
1,20	1,10																																									
2,00	2,00	0,80		3																																						

FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC F3

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, județul Cluj - Foraj 3  
(-2,00)m

AMPLASAMENT  
COTA FORAJ

Intocmit  
Drd. Ing. Andor-Csóngor Nagy



FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC F4

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, judetul Cluj - Foraj 4  
(-2.00)m

Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy  
Intocmit


11



FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC F5

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, județul Cluj - Foraj 5  
(-2,00)m

Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy



ADANCIMEA	GROSIME STRAT	NIVELUL APĂI SUBTERANE	NUMAR STRAT	DESCREREA STRATULUI	DENUMIRE PROBĂ (SR EN 14688)	NUMAR PROBĂ (SR EN 14688)	INTERVAL DE PROBĂ	CARACTERISTICI FIZICE	FORFECARE										DPSH-B N 20 cm)																		
									PROBA	GRANULOZITATE			DISTRIBUȚIE PROCENTUALĂ			Cu= d60	w	w <sub>f</sub>	I <sub>p</sub>	I <sub>c</sub>	Y	Y <sub>d</sub>	n	e	St	U <sub>t</sub>	u	TFPL INCEP TURUL DE LOVITURA PE 20 cm)	D/T mm/min	Viteză mm/min	TFL %	UU %	CD	C	kPa		
1	2	3	4	5	Argila nisiposa maronie, lare	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
0,50	0,50	1			sacI	1	0,50	B4	33,67	36,19	28,13	2,00		14,53	43,18	21,26	21,92	1,31	20,93	18,28	0,31	0,45	0,86	78													
0,70	0,20	2			sacISI	2	0,70	B4	7,28	32,86	57,86			9,80																							
1,00	1,00	0,30	3		Argila galbuie, lare cu intercalatii albe	Cl	3	1,00	B4	50,86	44,94	4,20			17,70	51,86	22,92	28,95	1,18	20,54	17,45	0,34	0,52	0,91	122												
		1,00	4		Nisip argilos maroniu																																
2,00	2,00																																				

### FISA SINETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC F6

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, județul Cluj - Foraj 6  
(-2,00)m

AMPLASAMENT  
COTA FORAJ


Intocmit  
Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy



Localitatea Palatca, Comuna Palatca, judetul Cluj - Foraj 7  
cota 2.000m

Intocmit  
Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy

10



ADANCIIMEA	GRDINICMEA	NUMAR STRAT	NIVELUL APĂE	SUBSTRANE	DENUMIREA PROBĂI	SR (EN 14688)	NUMAR PROBĂ	INTERVAL DE PROBĂ	CALITATE PROBĂ	(SR EN 1997-2)	CILINDRUL PROBĂI	GRANULOZITATE	CARACTERISTICI FIZICE						FORFFCARE	DPSH-B																
												Grain size	w <sub>l</sub>	w <sub>r</sub>	l <sub>p</sub>	l <sub>c</sub>	Y	Y <sub>d</sub>	n	c	Sr	U <sub>L</sub>	ε	ε <sub>200</sub>	ε <sub>300</sub>	grade	Φ	C								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
0.10	0.10	1			Argila nisiposă calcaroasă, tare	satCl	1	0.10	B4	26.71	29.24	41.65	2.40	14.04	35.57	20.29	15.28	1.41	20.26	17.77	0.33	0.49	0.76	65												
1.00	1.00	0.90	2			satCl	2	1.00	B4	22.16	31.89	44.75	1.20	10.11	36.72	19.23	17.49	1.52	19.26	17.49	0.34	0.52	0.52	50												
2.00	2.00																																			

FISA SINETETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC F8

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, județul Cluj - Foraj 8  
(-2.00)m

AMPLASAMENT  
COTA FORAJ

Intocmit  
Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy




AMPLASAMENT  
COTA FORAJ

Localitatea Palatca, Comuna Palatca, judetul Cluj - Foraj 9  
(-2,00)m

FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC F9

ADANCIMEA	GROSIME STRAT	NUMAR STRAT	NIVELUL APĂE SUBTERNAE	DESCRIEREA STRATULUI	DENUMIREA PROBĂI (SR EN 14688)	INTERVAL DE PROBARE	NUMAR PROBĂ	PROBA		GRANULOZITATE				CARACTERISTICI FIZICE				FORFFCARE				DISH-B		
								CuH=	w	w <sub>t</sub>	w <sub>p</sub>	I <sub>f</sub>	I <sub>c</sub>	Y	Y <sub>d</sub>	n	e	Sr	U <sub>L</sub>	u	C <sub>200</sub>	C <sub>30</sub>	Viteza T <sub>100</sub> în menajare	U <sub>U</sub>
m	m	m	m			m		CuH=660	%	%	%													
1	2	3	4	5	6	7	8	CuH=410	%	%	%													
	0,20	0,20	1	Pietris îndesul	Gr	1	0,20	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)
	0,80	0,60	2	Argila nisiposă maronie, tare	sacCl	2	0,50	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)
1,00																								
	1,20	3		Argila nisiposă negricioasă, tare	sacCl	3	1,20	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)	Prilej (CII)
2,00	2,00																							

Intocmit  
Drd. Ing. Andor-Csongor Nagy



**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr.218/ 23.12.2019**

**Client(Beneficiar):** Consiliul Judetean Cluj  
**Denumire lucrare(Amplasament):** DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj  
**Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:** F1P1- 183  
**Adancimea de forare(m):** (-0.40)m  
**Comanda Nr./data:** 18/21.11.2019  
**Data prelevarii probei :** 20.11.2019  
**Prelevator:** S.C. NV Construct S.R.L.  
**Nr/Data intrarii in laborator :** 183/21.11.2019  
**Data(perioada)incercarii:** 18.12.2019-23.12.2019  
**Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:** laborator  
**Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018):** Pietris cu nisip(saGr)

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	<b>Umiditate naturala</b>	1.80	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	-	( %)	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002<d<0.063mm	-	( %)	
	- nisip 0.063<d<2 mm	23.94	( %)	
	- pietris 2<d<63 mm	76.06	( %)	
	- bolovanis 63<d<200 mm	-	( %)	
3	<b>Coefficient de uniformitate</b>	31.90	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	<b>Greutate volumica aparenta</b>	-	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
5	<b>Greutate volumica absoluta</b>	-	$\gamma_s$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/2-76
6	<b>Greutate volumica uscata</b>	-	$\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	-	W <sub>p</sub> (%)	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	-	W <sub>L</sub> (%)	
	- indice de plasticitate	-	I <sub>p</sub>	
	- indice de consistenta	-	I <sub>c</sub>	
	- indicele de lichiditate	-	I <sub>L</sub>	
8	<b>Umflare libera</b>	-	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	<b>Indice de activitate</b>	-	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	<b>Continut de materii organice</b>	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	<b>Porozitate</b>	-	n( %)	STAS 1913/3-76
8	<b>Indicele porilor</b>	-	e	STAS 1913/3-76
10	<b>Grad de umiditate</b>	-	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	<b>Unghiu de frecare</b>	-	$\Phi_u^{(0)}$	STAS 8942/2-82
12	<b>Coeziunea</b>	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că incercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus incercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria




Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




DETERMINARI PE PAMANT  
RAPORT GRANULOMETRIE Nr.218/23.12.2019

**Client(Beneficiar):** Consiliul Judetean Cluj  
**Denumire lucrare(Amplasament):** DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj  
**Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:** F1P1- 183  
**Adancimea de forare(m):** (-0.40)m  
**Comanda Nr./data:** 18/21.11.2019  
**Data prelevarii probei :** 20.11.2019  
**Prelevarator:** S.C. NV Construct S.R.L  
**Nr/Data intrarii in laborator :** 183/21.11.2019  
**Data(perioada)incercarii:** 18.12.2019-23.12.2019  
**Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:** laborator  
**Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018):** Pietris cu nisip(saGr)

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	79.61
6.30	36.41
2.00	23.94
0.63	14.71
0.20	4.48
0.10	1.49
0.000	0.00
0.0000	0.00
0.00000	0.00
0.000000	0.00
0.0000000	0.00
0.00000000	0.00
0.000000000	0.00
0.0000000000	0.00
0.00000000000	0.00
0.000000000000	0.00
0.0000000000000	0.00
0.00000000000000	0.00
0.000000000000000	0.00



Tip pamant		Ddmm)	Procente (%)
argila	Cl	d<0.002	0.00
praf fin	fSi	0.002<d<0.0063	0.00
praf mijlociu	mSi	0.0063<d<0.02	0.00
praf mare	cSi	0.02<d<0.063	0.00
nisip fin	fSa	0.063<d<0.2	4.48
nisip mijlociu	mSa	0.2<d<0.63	10.23
nisip mare	cSa	0.63<d<2	9.23
pietris mic	fGr	2<d<6.3	12.47
pietris mijlociu	mGr	6.3<d<20	43.20
pietris mare	cGr	20<d<63	20.39
Bolovanis	Co	63<d<200	0.00
Blocuri	Bo	200<d<630	0.00

1. Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
  2. Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
  3. Eșantionul a fost pus la dispoziția laboratorului de către client.
  4. Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
  5. Prezentul raport, conține 2 pagini.

### **5.1 Rezultat Observatii:**

Pentru probele puse la dispozitia laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ind. Poptelecan Maria

**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 219/23.12.2019**

Client(Beneficiar):	Consiliul Judetean Cluj
Denumire lucrare(Amplasament):	DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj
Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:	F1P2-184
Adancimea de forare(m):	(-0.60)m
Comanda Nr./data:	18/21.11.2019
Data prelevării probei :	20.11.2019
Prelevar:	S.C. NV Construct S.R.L
Nr/Data intrarii in laborator :	184/21.11.2019
Data(periodes)incercarii:	18.12.2019-23.12.2019
Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:	laborator
Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018):	Argila nisipoasa(saCl)

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	19.40	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	40.02	( %)	STAS 1913/5-85
		34.90	( %)	
		24.47	( %)	
		0.61	( %)	
		-	( %)	
3	Coefficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	20.36	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.70	$\gamma_s$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	17.05	$\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	22.34	W <sub>p</sub> (%)	STAS1913/4-86
		44.27	W <sub>L</sub> (%)	
		21.93	I <sub>p</sub>	
		21.93	I <sub>c</sub>	
		-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	90	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.55	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	36	n (%)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.56	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.92	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiul de frecare	-	$\phi_u(^{\circ})$	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.


**Observații:**

Pentru probele puse la dispozitia laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
 Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
 Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 220/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):** Consiliul Judetean Cluj  
**Denumire lucrare(Amplasament):** DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj  
**Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:** F1P3-185  
**Adancimea de forare(m):** (-1.00)m  
**Comanda Nr./data:** 18/21.11.2019  
**Data prelevarii probei :** 20.11.2019  
**Prelevarator:** S.C. NV Construct S.R.L.  
**Nr/Data intrarii in laborator :** 185/21.11.2019  
**Data(periode)incercarii:** 18.12.2019-23.12.2019  
**Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:** laborator  
**Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018):** Argila prafosa(siCI)


Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	21.23	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	35.57 58.33 6.10 - -	( %) ( %) ( %) ( %) ( %)	STAS 1913/5-85
3	Coefficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	19.68	y (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.70	ys (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	16.23	yd (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	24.79 51.75 26.96 1.13 -	W <sub>p</sub> (%) W <sub>L</sub> (%) I <sub>p</sub> I <sub>c</sub> I <sub>L</sub>	STAS1913/4-86
8	Umflare libera	110	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.76	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	39	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.64	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.89	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiul de frecare	-	φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.


**Observatii:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
 Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
 Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 221/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F2P1-186

Adancimea de forare(m):

(-1.00)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevarii probei :

20.11.2019

Prelevaror:

S.C. NV Construct S.R.L

Nr/Data intrarrii in laborator :

186/15.11.2019

Data(periocada)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa(saCl)

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	17.83	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	23.91 33.31 40.69 2.09 -	( %) ( %) ( %) ( %) ( %)	STAS 1913/5-85
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	19.59	y (kN/m3)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.70	ys (kN/m3)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	17.14	yd (kN/m3)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indice de lichiditate	-	Wp (%) W <sub>L</sub> (%) Ip Ic I <sub>L</sub>	STAS1913/4-86
8	Umflare libera	42	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	-	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	36	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.55	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.69	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiul de frecare	-	φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un

2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea

4.Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observatii:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 222/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F2P2-187

Adancimea de forare(m):

(-1.50)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevării probei :

20.11.2019

Prelevaror:

S.C. NV Construct S.R.L.

Nr/Data intrarii in laborator :

187/15.11.2019

Data(perioada)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila (Cl)

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	17.83	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	41.05	( %)	STAS 1913/5-85
		40.84	( %)	
		18.12	( %)	
		-	( %)	
		-	( %)	
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	19.96	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.70	$\gamma_s$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	131.93	$\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	21.60	W <sub>p</sub> (%)	STAS1913/4-86
		45.47	W <sub>L</sub> (%)	
		23.86	I <sub>p</sub>	
		1.16	I <sub>c</sub>	
		-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	83	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.58	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	36	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.56	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.85	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiul de frecare	-	$\phi_u(^{\circ})$	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- 1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- 3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- 4.Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observatii:**

Pentru probele puse la dispozitia laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 223/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F3P1-188

Adancimea de forare(m):

(-0.50)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevării probei :

20.11.2019

Prelevaror:

S.C. NV Construct S.R.L

Nr/Data intrarii in laborator :

188/15.11.2019

Data(periodes)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila (Cl)


Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	16.91	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	39.83 57.87 2.30 - -	( %) ( %) ( %) ( %) ( %)	STAS 1913/5-85
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	
4	Greutate volumica aparenta	21.05	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	
5	Greutate volumica absoluta	26.70	$\gamma_s$ (kN/m <sup>3</sup> )	
6	Greutate volumica uscata	18.01	$\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	21.51 47.96 26.45 1.17 -	W <sub>p</sub> (%) W <sub>L</sub> (%) I <sub>p</sub> I <sub>c</sub> I <sub>L</sub>	STAS1913/4-86
8	Umflare libera	118	U <sub>L</sub> (%)	
9	Indice de activitate	0.66	I <sub>a</sub>	
6	Continut de materii organice	-	( %)	
7	Porozitate	32	n( %)	
8	Indicele porilor	0.48	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.94	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiul de frecare	-	$\phi_u(^{\circ})$	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.


**Observatii:**

Pentru probele puse la dispozitia laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
 Ing.Poptelecan Maria




Sef Laborator  
 Ing.Poptelecan Maria



**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 223/A/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):****Consiliul Judetean Cluj****Denumire lucrare(Amplasament):****DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj****Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:****F3P2-188/A****Adancimea de forare(m):****(-0.70)m****Comanda Nr./data:****18/21.11.2019****Data prelevării probei :****20.11.2019****Prelevător:****S.C. NV Construct S.R.L.****Nr/Data intrarii in laborator :****188/15.11.2019****Data(perioada)incercarii:****18.12.2019-23.12.2019****Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:****laborator****Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Nisip argilos (clSa)**

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	9.93	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	15.67 24.47 54.86 5.00 -	( %) ( %) ( %) ( %) ( %)	STAS 1913/5-85
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	-	γ (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.00	γs (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	-	γd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	- - - - -	Wp (%) W <sub>L</sub> (%) Ip Ic I <sub>L</sub>	STAS1913/4-86
8	Umflare libera	-	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	-	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	-	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	-	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	-	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	Φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un

2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra

3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea

4.Prezentul raport conține 1 pagina.


**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 224/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):** Consiliul Județean Cluj  
**Denumire lucrare(Amplasament):** DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj  
**Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:** F3P3-189  
**Adancimea de forare(m):** (-2.00)m  
**Comanda Nr./data:** 18/21.11.2019  
**Data prelevării probei :** 20.11.2019  
**Prelevător:** S.C. NV Construct S.R.L.  
**Nr/Data intrării în laborator :** 189/15.11.2019  
**Data(perioada)încercării:** 18.12.2019-23.12.2019  
**Locul desfasurării analizelor/încercărilor:** laborator  
**Denumire probă(conform: SR EN 14688-1/2018 și SR EN 14688- 2/2018): Argila (Cl)**

Nr. crt	Denumire analiza/încercare	Valoare obținuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnică (referential incercare)
1	Umiditate naturală	20.26	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	43.95	( %)	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002<d<0.063m	55.64	( %)	
	- nisip 0.063<d<2 mm	0.40	( %)	
	- pietris 2<d<63 mm	-	( %)	
	- bolovanis 63<d<200 mm	-	( %)	
3	Coefficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparentă	19.70	y (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absolută	26.00	ys (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	16.38	yd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	25.97	Wp (%)	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	59.76	W <sub>L</sub> (%)	
	- indice de plasticitate	33.79	I <sub>p</sub>	
	- indice de consistență	1.17	I <sub>c</sub>	
	- indicele de lichiditate	-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	137	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.77	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	38	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.62	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.87	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiul de frecare	-	Φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.


**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul încercării, necorespunzatoare sub aspectul conformării lor specificațiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele încercărilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 225/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):****Denumire lucrare(Amplasament):****Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:****Adancimea de forare(m):****Comanda Nr./data:****Data prelevării probei :****Prelevător:****Nr/Data intrării în laborator :****Data(perioada)încercării:****Locul desfasurării analizelor/încercărilor:****Denumire probă(conform: SR EN 14688-1/2018 și SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasă(saCl)****Consiliul Județean Cluj****DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj****F4P1-190****(-1.00)m****18/21.11.2019****20.11.2019****S.C. NV Construct S.R.L.****190/15.11.2019****18.12.2019-23.12.2019****laborator**

Nr. crt	Denumire analiza/încercare	Valoare obținuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnică (referential incercare)
1	<b>Umiditate naturală</b>	13.49	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	26.86	( % )	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002<d<0.063mm	36.05	( % )	
	- nisip 0.063<d<2 mm	35.39	( % )	
	- pietris 2<d<63 mm	1.70	( % )	
	- bolovanis 63<d<200 mm	-	( % )	
3	<b>Coefficient de uniformitate</b>	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	<b>Greutate volumica aparentă</b>	19.14	γ (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	<b>Greutate volumica absolută</b>	26.70	γs (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	<b>Greutate volumica uscata</b>	16.86	γd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	19.95	Wp (%)	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	43.87	W <sub>L</sub> (%)	
	- indice de plasticitate	23.92	I <sub>p</sub>	
	- indice de consistență	1.27	I <sub>c</sub>	
	- indicele de lichiditate	-	I <sub>L</sub>	
8	<b>Umflare libera</b>	68	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	<b>Indice de activitate</b>	0.89	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	<b>Continut de materii organice</b>	1~2	( % )	STAS 7107/1-76
7	<b>Porozitate</b>	36	n( % )	STAS 1913/3-76
8	<b>Indicele porilor</b>	0.57	e	STAS 1913/3-76
10	<b>Grad de umiditate</b>	0.63	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	<b>Unghiu de frecare</b>	-	Φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	<b>Coeziunea</b>	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de către beneficiarul încercării, necorespunzatoare sub aspectul conformării lor specificațiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele încercărilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 226/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):****Denumire lucrare(Amplasament):****Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:****Adancimea de forare(m):****Comanda Nr./data:****Data prelevarii probei :****Prelevator:****Nr/Data intrarii in laborator :****Data(perioada)incercarii:****Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:****Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa(saCl)****Consiliul Judetean Cluj****DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj****F4P2-191****(-2.00)m****18/21.11.2019****20.11.2019****S.C. NV Construct S.R.L****191/15.11.2019****18.12.2019-23.12.2019****laborator**

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	<b>Umiditate naturala</b>	21.56	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	40.02	( %)	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002<d<0.063m	30.47	( %)	
	- nisip 0.063<d<2 mm	29.51	( %)	
	- pietris 2<d<63 mm	-	( %)	
	- bolovanis 63<d<200 mm	-	( %)	
3	<b>Coeficient de uniformitate</b>	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	<b>Greutate volumica aparenta</b>	19.35	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
5	<b>Greutate volumica absoluta</b>	26.70	$\gamma_s$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/2-76
6	<b>Greutate volumica uscata</b>	15.92	$\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	23.87	W <sub>p</sub> (%)	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	49.52	W <sub>L</sub> (%)	
	- indice de plasticitate	25.65	I <sub>p</sub>	
	- indice de consistenta	1.09	I <sub>c</sub>	
	- indicele de lichiditate	-	I <sub>L</sub>	
8	<b>Umflare libera</b>	88	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	<b>Indice de activitate</b>	0.64	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	<b>Continut de materii organice</b>	1~2	( %)	STAS 7107/1-76
7	<b>Porozitate</b>	40	n( %)	STAS 1913/3-76
8	<b>Indicele porilor</b>	0.66	e	STAS 1913/3-76
10	<b>Grad de umiditate</b>	0.87	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	<b>Unghiu de frecare</b>	-	$\Phi_u(^0)$	STAS 8942/2-82
12	<b>Coeziunea</b>	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul încercării, necorespunzatoare sub aspectul conformării lor specificațiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele încercărilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria




Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria



**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 227/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):****Consiliul Judetean Cluj****Denumire lucrare(Amplasament):****DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj****Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:****F5P1-192****Adancimea de forare(m):****(-0.15)m****Comanda Nr./data:****18/21.11.2019****Data prelevarii probei :****20.11.2019****Prelevator:****S.C. NV Construct S.R.L****Nr/Data intrarii in laborator :****19/15.11.2019****Data(perioada)incercarii:****18.12.2019-23.12.2019****Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:****laborator****Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa(saCl)**

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	<b>Umiditate naturala</b>	<b>9.98</b>	<b>W (%)</b>	<b>STAS 1913/1-82</b>
2	<b>Granulozitate: - argila d&lt;0.002 mm</b> - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	<b>22.16</b> <b>30.00</b> <b>46.84</b> <b>1.00</b> <b>-</b>	<b>( % )</b> <b>( % )</b> <b>( % )</b> <b>( % )</b> <b>( % )</b>	<b>STAS 1913/5-85</b>
3	<b>Coefficient de uniformitate</b>	<b>-</b>	<b>Cu</b>	<b>SR EN 14688- 2/2018</b>
4	<b>Greutate volumica aparenta</b>	<b>18.80</b>	<b>γ (kN/m³)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
5	<b>Greutate volumica absoluta</b>	<b>26.70</b>	<b>γs (kN/m³)</b>	<b>STAS 1913/2-76</b>
6	<b>Greutate volumica uscata</b>	<b>17.09</b>	<b>γd (kN/m³)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
7	<b>Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate</b> - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	<b>17.34</b> <b>39.45</b> <b>22.11</b> <b>1.33</b> <b>-</b>	<b>Wp (%)</b> <b>W<sub>L</sub> (%)</b> <b>I<sub>p</sub></b> <b>I<sub>c</sub></b> <b>I<sub>L</sub></b>	<b>STAS1913/4-86</b>
8	<b>Umflare libera</b>	<b>65</b>	<b>U<sub>L</sub> (%)</b>	<b>STAS1913/12-88</b>
9	<b>Indice de activitate</b>	<b>1.00</b>	<b>I<sub>a</sub></b>	<b>STAS1913/12-88</b>
6	<b>Continut de materii organice</b>	<b>-</b>	<b>( % )</b>	<b>STAS 7107/1-76</b>
7	<b>Porozitate</b>	<b>36</b>	<b>n( % )</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
8	<b>Indicele porilor</b>	<b>0.55</b>	<b>e</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
10	<b>Grad de umiditate</b>	<b>0.48</b>	<b>S<sub>u</sub>(%)</b>	<b>STAS1913/1-82</b>
11	<b>Unghiu de frecare</b>	<b>-</b>	<b>φ<sub>u</sub>(°)</b>	<b>STAS 8942/2-82</b>
12	<b>Coeziunea</b>	<b>-</b>	<b>C<sub>u</sub>(kPa)</b>	<b>STAS 8942/2-82</b>

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de către beneficiarul încercării, necorespunzatoare sub aspectul conformării lor specificațiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele încercărilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

**Sef Profil**  
 Ing.Poptelecan Maria




**Sef Laborator**  
 Ing.Poptelecan,Maria



**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 228/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Județean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F5P2-193

Adancimea de forare(m):

(-1.20)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevării probei :

20.11.2019

Prelevător:

S.C. NV Construct S.R.L

Nr/Data intrării în laborator :

193/15.11.2019

Data(perioada)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurării analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire probă(conform: SR EN 14688-1/2018 și SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasă(saCl)


Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturală	9.16	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	21.70	( %)	STAS 1913/5-85
		29.82	( %)	
		44.48	( %)	
		4.00	( %)	
		-	( %)	
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparentă	21.15	γ (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absolută	26.70	γs (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	19.38	γd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistență - indicele de lichiditate	18.81	Wp (%)	STAS1913/4-86
		39.18	WL (%)	
		20.37	Ip	
		1.47	Ic	
		-	IL	
8	Umflare libera	68	UL (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.94	Ia	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	27	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.36	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.67	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	Φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- 1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- 3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- 4.Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria




Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria



**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 229/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F5P3-194

Adancimea de forare(m):

(-2.00)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevarii probei :

20.11.2019

Prelevator:

S.C. NV Construct S.R.L

Nr/Data intrarii in laborator :

194/15.11.2019

Data(perioada)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa(saCl)


Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	14.42	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	23.02	( % )	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002<d<0.063mm	27.24	( % )	
	- nisip 0.063<d<2 mm	46.74	( % )	
	- pietris 2<d<63 mm	3.00	( % )	
	- bolovanis 63<d<200 mm	-	( % )	
3	Coefficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	20.60	y (kN/m3)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.70	ys (kN/m3)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	18.00	yd (kN/m3)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	19.60	Wp (%)	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	40.15	WL (%)	
	- indice de plasticitate	20.55	Ip	
	- indice de consistenta	1.25	Ic	
	- indicele de lichiditate	-	IL	
8	Umflare libera	67	UL (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.89	Ia	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( % )	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	32	n( % )	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.47	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.81	Sr(%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	φu(°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	Cu(kPa)	STAS 8942/2-82

- 1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- 3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- 4.Prezentul raport conține 1pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 230/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):****Denumire lucrare(Amplasament):****Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:****Adancimea de forare(m):****Comanda Nr./data:****Data prelevarii probei :****Prelevarator:****Nr/Data intrarrii in laborator :****Data(perioada)incercarii:****Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:****Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa (saCl)****Consiliul Judetean Cluj****DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj****F6P1-194/A****(-0.50)m****18/21.11.2019****20.11.2019****S.C. NV Construct S.R.L****194/15.11.2019****18.12.2019-23.12.2019****laborator**

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	<b>Umiditate naturala</b>	<b>14.53</b>	<b>W (%)</b>	<b>STAS 1913/1-82</b>
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	33.67	( %)	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002<d<0.063m	36.19	( %)	
	- nisip 0.063<d<2 mm	28.13	( %)	
	- pietris 2<d<63 mm	2.00	( %)	
	- bolovanis 63<d<200 mm	-	( %)	
3	<b>Coeficient de uniformitate</b>	-	<b>Cu</b>	<b>SR EN 14688- 2/2018</b>
4	<b>Greutate volumica aparenta</b>	<b>20.93</b>	<b>y (kN/m3)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
5	<b>Greutate volumica absoluta</b>	<b>26.70</b>	<b>ys (kN/m3)</b>	<b>STAS 1913/2-76</b>
6	<b>Greutate volumica uscata</b>	<b>18.28</b>	<b>yd (kN/m3)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	21.26	<b>Wp (%)</b>	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	43.18	<b>W<sub>L</sub> (%)</b>	
	- indice de plasticitate	21.92	<b>Ip</b>	
	- indice de consistenta	1.31	<b>lc</b>	
	- indicele de lichiditate	-	<b>l<sub>L</sub></b>	
8	<b>Umflare libera</b>	<b>78</b>	<b>U<sub>L</sub> (%)</b>	<b>STAS1913/12-88</b>
9	<b>Indice de activitate</b>	<b>0.65</b>	<b>I<sub>a</sub></b>	<b>STAS1913/12-88</b>
6	<b>Continut de materii organice</b>	-	( %)	<b>STAS 7107/1-76</b>
7	<b>Porozitate</b>	<b>31</b>	<b>n( %)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
8	<b>Indicele porilor</b>	<b>0.45</b>	<b>e</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
10	<b>Grad de umiditate</b>	<b>0.86</b>	<b>S<sub>r</sub>(%)</b>	<b>STAS1913/1-82</b>
11	<b>Unghiu de frecare</b>	-	<b>Φ<sub>U</sub>(°)</b>	<b>STAS 8942/2-82</b>
12	<b>Coeziunea</b>	-	<b>C<sub>u</sub>(kPa)</b>	<b>STAS 8942/2-82</b>

- 1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- 3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- 4.Prezentul raport conține 1pagina.


**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan,Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan,Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 231/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F6P2-194/B

Adancimea de forare(m):

(-0.70)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevării probei :

20.11.2019

Prelevaror:

S.C. NV Construct S.R.L.

Nr/Data intrarrii in laborator :

194/15.11.2019

Data(periodes)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Praj argilos cu nisip (saciSi)

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	9.80	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	7.28	( %)	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002< d<0.063m	32.86	( %)	
	- nisip 0.063< d<2 mm	57.86	( %)	
	- pietris 2< d<63 mm	2.00	( %)	
	- bolovanis 63< d<200 mm	-	( %)	
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	-	γ (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.00	γs (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	-	γd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	-	Wp (%)	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	-	W <sub>L</sub> (%)	
	- indice de plasticitate	-	I <sub>p</sub>	
	- indice de consistenta	-	I <sub>c</sub>	
	- indicele de lichiditate	-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	40	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	-	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	-	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	-	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	-	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	Φ <sub>U</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- 1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- 3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- 4.Prezentul raport conține 1pagina.


**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 232/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):** Consiliul Judetean Cluj  
**Denumire lucrare(Amplasament):** DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj  
**Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:** F6P3-194/C  
**Adancimea de forare(m):** (-1.00)m  
**Comanda Nr./data:** 18/21.11.2019  
**Data prelevarii probei :** 20.11.2019  
**Prelevarator:** S.C. NV Construct S.R.L.  
**Nr/Data intrarrii in laborator :** 194/15.11.2019  
**Data(perioada)incercarii:** 18.12.2019-23.12.2019  
**Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:** laborator  
**Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila (Cl)**


Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	17.70	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	50.86	( %)	STAS 1913/5-85
		44.94	( %)	
		4.20	( %)	
		-	( %)	
		-	( %)	
3	Coefficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	20.54	y (kN/m3)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.00	ys (kN/m3)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	17.45	yd (kN/m3)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	22.92	Wp (%)	STAS1913/4-86
		51.86	W <sub>L</sub> (%)	
		28.95	Ip	
		1.18	Ic	
		-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	122	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.57	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	34	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.52	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.91	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	Φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că incercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus incercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
 Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
 Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 233/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F7P1-195

Adancimea de forare(m):

(-1.00)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevării probei :

20.11.2019

Prelevaror:

S.C. NV Construct S.R.L.

Nr/Data intrarrii in laborator :

195/15.11.2019

Data(perioada)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa (saCl)

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	12.58	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm	34.06	( %)	STAS 1913/5-85
	- praf 0.002< d<0.063m	34.54	( %)	
	- nisip 0.063< d<2 mm	31.40	( %)	
	- pietris 2< d<63 mm	-	( %)	
	- bolovanis 63< d<200 mm	-	( %)	
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	20.63	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.00	$\gamma_s$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	18.32	$\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate	23.85	W <sub>p</sub> (%)	STAS1913/4-86
	- limita superioara de plasticitate	43.78	W <sub>L</sub> (%)	
	- indice de plasticitate	19.93	I <sub>p</sub>	
	- indice de consistenta	1.57	I <sub>c</sub>	
	- indicele de lichiditate	-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	70	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.59	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	31	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.45	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.75	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	$\Phi_u(^0)$	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un

2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra


3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea

4.Prezentul raport conține 1 pagina.


**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE NR. 235/23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F8P2-197

Adancimea de forare(m):

(-1.00)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevării probei :

20.11.2019

Prelevator:

S.C. NV Construct S.R.L.

Nr/Data intrarii in laborator :

197/15.11.2019

Data(perioada)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa (saCI)


Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	10.11	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	22.16	( %)	STAS 1913/5-85
		31.89	( %)	
		44.75	( %)	
		1.20	( %)	
		-	( %)	
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	19.26	γ (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.70	γs (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	17.49	γd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	19.23	Wp (%)	STAS1913/4-86
		36.72	W <sub>L</sub> (%)	
		17.49	I <sub>p</sub>	
		1.52	I <sub>c</sub>	
		-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	50	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.79	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	34	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.52	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.52	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- 1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- 3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- 4.Prezentul raport conține 1pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



**S.C. NV**  
**nv construct S.R.L.**  
LABORATOR DE ANALIZE ȘI INCERCĂRI  
ÎN CONSTRUCȚII - GRAD I  
AUT. NR. 3542/29.10.2019  
Cluj-Napoca

Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria



**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr.236/ 23.12.2019**

Client(Beneficiar):

Consiliul Judetean Cluj

Denumire lucrare(Amplasament):

DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj

Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:

F9P1-198

Adancimea de forare(m):

(-0.20)m

Comanda Nr./data:

18/21.11.2019

Data prelevarii probei :

20.11.2019

Prelevator:

S.C. NV Construct S.R.L

Nr/Data intrarii in laborator :

198/21.11.2019

Data(perioada)incercarii:

18.12.2019-23.12.2019

Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:

laborator

Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Pietris (Gr)

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	2.36	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	-	( %)	STAS 1913/5-85
		-	( %)	
		8.95	( %)	
		91.05	( %)	
		-	( %)	
3	Coefficient de uniformitate	7.18	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	-	γ (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	-	γs (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	-	γd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	-	Wp (%)	STAS1913/4-86
		-	W <sub>L</sub> (%)	
		-	I <sub>p</sub>	
		-	I <sub>c</sub>	
		-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	-	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	-	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	-	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	-	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	-	S(%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un

2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra

3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea

4.Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observatii:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria




Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




DETERMINARI PE PAMANT  
RAPORT GRANULOMETRIE Nr. 236/23.12.2019

<b>Client(Benefici Client(Beneficiar):</b>	<b>Consiliul Judetean Cluj</b>
<b>Denumire lucrare(Amplasament):</b>	<b>DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj</b>
<b>Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:</b>	<b>F9P1- 198</b>
<b>Adancimea de forare(m):</b>	<b>(-0.20)m</b>
<b>Comanda Nr./data:</b>	<b>18/21.11.2019</b>
<b>Data prelevării probei :</b>	<b>20.11.2019</b>
<b>Prelevarator:</b>	<b>S.C. NV Construct S.R.L</b>
<b>Nr/Data intrarii in laborator :</b>	<b>198/21.11.2019</b>
<b>Data(perioada)incercarii:</b>	<b>18.12.2019-23.12.2019</b>
<b>Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:</b>	<b>laborator</b>
<b>Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018):</b>	<b>Pietris (Gr)</b>



Tip pamant		Ddmm)	Procente (%)
argila	Cl	d<0.002	0.00
praf fin	fSi	0.002<d<0.0063	0.00
praf mijlociu	mSi	0.0063<d<0.02	0.00
praf mare	cSi	0.02<d<0.063	0.00
nisip fin	fSa	0.063<d<0.2	5.17
nisip mijlociu	mSa	0.2<d<0.63	6.42
nisip mare	cSa	0.63<d<2	9.09
pietris mic	fGr	2<d<6.3	15.92
pietris mijlociu	mGr	6.3<d<20	39.81
pietris mare	cGr	20<d<63	23.58
Bolovanis	Co	63<d<200	0.00
Blocuri	Bo	200<d<630	0.00

- 1.Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
  - 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
  - 3.Eșantionul a fost pus la dispoziția laboratorului de către client.
  - 4.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului .
  - 5.Prezentul raport conține 2 pagini.

### **Observatii:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii, necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice, laboratorul isi declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing. Pontelecan Maria

**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 237/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):****Consiliul Judetean Cluj****Denumire lucrare(Amplasament):****DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj****Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:****F9P2-199****Adancimea de forare(m):****(-0.50)m****Comanda Nr./data:****18/21.11.2019****Data prelevarii probei :****20.11.2019****Prelevaror:****S.C. NV Construct S.R.L****Nr/Data intrarrii in laborator :****199/15.11.2019****Data(periodes)incercarii:****18.12.2019-23.12.2019****Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:****laborator****Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018): Argila nisipoasa (saCl)**

Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	<b>Umiditate naturala</b>	<b>14.17</b>	<b>W (%)</b>	<b>STAS 1913/1-82</b>
2	<b>Granulozitate:</b> - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	32.57 37.93 24.50 5.00 -	( % )	STAS 1913/5-85
3	<b>Coefficient de uniformitate</b>	-	<b>Cu</b>	<b>SR EN 14688- 2/2018</b>
4	<b>Greutate volumica aparenta</b>	<b>20.72</b>	<b>γ (kN/m³)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
5	<b>Greutate volumica absoluta</b>	<b>26.70</b>	<b>γs (kN/m³)</b>	<b>STAS 1913/2-76</b>
6	<b>Greutate volumica uscata</b>	<b>18.15</b>	<b>γd (kN/m³)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
7	<b>Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate</b> - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	19.93 42.91 22.98 1.25 -	<b>Wp (%)</b> <b>WL( %)</b> <b>Ip</b> <b>Ic</b> <b>IL</b>	<b>STAS1913/4-86</b>
8	<b>Umflare libera</b>	<b>73</b>	<b>UL (%)</b>	<b>STAS1913/12-88</b>
9	<b>Indice de activitate</b>	<b>0.71</b>	<b>Ia</b>	<b>STAS1913/12-88</b>
6	<b>Continut de materii organice</b>	-	( % )	STAS 7107/1-76
7	<b>Porozitate</b>	<b>32</b>	<b>n( %)</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
8	<b>Indicele porilor</b>	<b>0.46</b>	<b>e</b>	<b>STAS 1913/3-76</b>
10	<b>Grad de umiditate</b>	<b>0.82</b>	<b>S<sub>r</sub>(%)</b>	<b>STAS1913/1-82</b>
11	<b>Unghiu de frecare</b>	-	<b>φ<sub>u</sub>(°)</b>	<b>STAS 8942/2-82</b>
12	<b>Coeziunea</b>	-	<b>C<sub>u</sub>(kPa)</b>	<b>STAS 8942/2-82</b>

1.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un

2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra


3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea

4.Prezentul raport conține 1 pagina.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de catre beneficiarul incercarii,necorespunzatoare sub aspectul conformarii lor specificatiilor tehnice,laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele incercarilor, care depend de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
Ing.Poptelecan Maria




**DETERMINARI PE PAMANT**  
**RAPORT DE INCERCARE Nr. 238/23.12.2019**

**Client(Beneficiar):** Consiliul Judetean Cluj  
**Denumire lucrare(Amplasament):** DJ 150, Loc.Palatca, Com.Palatca, Jud.Cluj  
**Nr.Foraj Nr.Proba- Indicativ laborator:** F9P3-200  
**Adancimea de forare(m):** (-1.20)m  
**Comanda Nr./data:** 18/21.11.2019  
**Data prelevarii probei :** 20.11.2019  
**Prelevarator:** S.C. NV Construct S.R.L.  
**Nr/Data intrarrii in laborator :** 200/15.11.2019  
**Data(perioada)incercarii:** 18.12.2019-23.12.2019  
**Locul desfasurarii analizelor/incercarilor:** laborator  
**Denumire proba(conform: SR EN 14688-1/2018 si SR EN 14688- 2/2018):** Argila nisipoasa (saCl)


Nr. crt	Denumire analiza/incercare	Valoare obtinuta	Simbol (UM)	Reglementare tehnica (referential incercare)
1	Umiditate naturala	22.09	W (%)	STAS 1913/1-82
2	Granulozitate: - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm	39.55	( %)	STAS 1913/5-85
		36.64	( %)	
		23.81	( %)	
		-	( %)	
		-	( %)	
3	Coeficient de uniformitate	-	Cu	SR EN 14688- 2/2018
4	Greutate volumica aparenta	18.56	γ (kN/m³)	STAS 1913/3-76
5	Greutate volumica absoluta	26.70	γs (kN/m³)	STAS 1913/2-76
6	Greutate volumica uscata	15.20	γd (kN/m³)	STAS 1913/3-76
7	Plasticitate:- limita inferioara de plasticitate - limita superioara de plasticitate - indice de plasticitate - indice de consistenta - indicele de lichiditate	25.64	Wp (%)	STAS1913/4-86
		50.58	W <sub>L</sub> (%)	
		24.93	I <sub>p</sub>	
		1.14	I <sub>c</sub>	
		-	I <sub>L</sub>	
8	Umflare libera	87	U <sub>L</sub> (%)	STAS1913/12-88
9	Indice de activitate	0.63	I <sub>a</sub>	STAS1913/12-88
6	Continut de materii organice	-	( %)	STAS 7107/1-76
7	Porozitate	43	n( %)	STAS 1913/3-76
8	Indicele porilor	0.74	e	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate	0.80	S <sub>r</sub> (%)	STAS1913/1-82
11	Unghiu de frecare	-	φ <sub>u</sub> (°)	STAS 8942/2-82
12	Coeziunea	-	C <sub>u</sub> (kPa)	STAS 8942/2-82

- Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea
- Prezentul raport conține 1 pagină.

**Observații:**

Pentru probele puse la dispozita laboratorului de către beneficiarul încercării, necorespunzatoare sub aspectul conformării lor specificațiilor tehnice, laboratorul își declina responsabilitatea pentru rezultatele încercărilor, care depind de conformitatea epruvetelor/probelor/esantioanelor furnizate.

Sef Profil  
 Ing.Poptelecan Maria



Sef Laborator  
 Ing.Poptelecan Maria



